

■ Kurz notiert

Technik ist inzwischen überfordert?!

aus SIGNAL 06/2003 (Dezember 2003/Januar 2004), Seite 4 (Artikel-Nr: 10002590)

Konsequenzen aus den Problemen bei der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit ziehen im kommenden Jahr die Dänen, denn mit dem Zurück oder Vorstellen der Zeiger hatten viele Uhren große Probleme - zuviele, wie jetzt die Bahnverwaltung befand. Wurden bisher alle Uhren auf den dänischen Bahnhöfen zentral von einem Computer aus gesteuert, soll Abhilfe nun durch eine dezentrale Stelltechniker reich werden.

Dieser Artikel mit allen Bildern online:

<http://signalarchiv.de/Meldungen/10002590>.

© GVE-Verlag / signalarchiv.de - alle Rechte vorbehalten