

■ Aktuell

Neues Design

aus SIGNAL 09-10/1997 (Januar 1998), Seite 2 (Artikel-Nr: 10003655)
IGEB

An immer mehr Haltestellen kann man das neue Design der BVG bewundern. Leider beeinträchtigt die Ausführung den an sich guten Ansatz. Hier sind einige Beispiele

Dieser Artikel mit allen Bildern online:
<http://signalarchiv.de/Meldungen/10003655>.

© GVE-Verlag / signalarchiv.de - alle Rechte vorbehalten



Johannisthal, Sterndamm/Königsheideweg. Hier und an vielen anderen Haltestellen zwingt die BVG ihre Fahrgäste zu Sportübungen. (Foto: Jens Wieseke)



Unappetitlich. An der Haltestelle S-Bf Schöneweide, Sterndamm zwingt die BVG zu unfreiwilliger Annäherung an den Mülleimer. Dieser hätte bei Anbringung der neuen Fahrplantaafeln an einen anderen Mast umgehängt werden müssen. (Foto: Jens Wieseke)

