

■ Aktuell

## Neues Design

aus SIGNAL 09-10/1997 (Januar 1998), Seite 2 (Artikel-Nr: 10003655)  
IGEB

**An immer mehr Haltestellen kann man das neue Design der BVG bewundern. Leider beeinträchtigt die Ausführung den an sich guten Ansatz. Hier sind einige Beispiele**

Dieser Artikel mit allen Bildern online:  
<http://signalarchiv.de/Meldungen/10003655>.

© GVE-Verlag / signalarchiv.de - alle Rechte vorbehalten



Johannisthal, Sterndamm/Königsheideweg. Hier und an vielen anderen Haltestellen zwingt die BVG ihre Fahrgäste zu Sportübungen. (Foto: Jens Wieseke)



Unappetitlich. An der Haltestelle S-Bf Schöneweide, Sterndamm zwingt die BVG zu unfreiwilliger Annäherung an den Mülleimer. Dieser hätte bei Anbringung der neuen Fahrplantaafeln an einen anderen Mast umgehängt werden müssen. (Foto: Jens Wieseke)

